

# ***Circle pendel***

## ARMATURER PER SÄKRING

### D400

ON/OFF = 41 st på 10C säkring, startström 6,88A/36 micro sek

DALI = 31 st på 10C säkring, startström 6,88A/36 micro sek

### D550

ON/OFF = 31 st på 10C säkring, startström 13A/200 micro sek

DALI = 10 st på 10C säkring, startström 11,5A/30 micro sek

### D700

ON/OFF = 26 st på 10C säkring, startström 46A/180 micro sek

DALI = 10 st på 10C säkring, startström 11,5A/30 micro sek

### D1000

ON/OFF = 26 st på 10C säkring, startström 46A/180 micro sek

DALI = 19 st på 10C säkring, startström 30,4A/148 micro sek